

Partono i lavori per riaprire la S.P. 6, arrivano le reti

Intesa tra Provincia di Brescia e Comuni di Cevo e Saviore dell'Adamello per riaprire la strada bloccata da dicembre per una frana

di Matteo Alborghetti

Lavori al via sulla strada provinciale 6 che sale da Berzo Demo per raggiungere Valle passando da Andrista e Fresine, la Provincia di Brescia ha infatti stanziato un contributo per mettere sicurezza la strada chiusa dallo scorso mese di dicembre quando al chilometro 3+200 era caduta una frana che aveva costretto gli amministratori a intervenire con urgenza per motivi di sicurezza.

La Provincia di Brescia ha messo a disposizione 250 mila euro per la posa di barriere paramassi, necessarie per mettere in sicurezza la strada in località Pozzuolo nel Comune di Cevo tra Andrista e Fresine.

Gli amministratori locali di Cevo e Saviore si sono ritrovati con la Provincia di Brescia per decidere un intervento urgente con l'ammontare dei lavori che sarà di 300 mila euro, 250 come detto che arriveranno dalla Provincia e gli altri 50 messi dai Comuni di Cevo e Saviore, la strada, infatti, insiste sul comune di Cevo, ma conduce a Valle di Savoire, che è stata la località più penalizzata dalla frana. I residenti infatti invece di utilizzare la provinciale 6, devono allungare di non poco il loro viaggio salendo a Cevo e scendendo dalla provinciale che passa per Berzo, molti chilometri in più per salire e scendere. I tecnici provinciali avevano effettuato un disaggio del



grazie a loro, 250.000 euro su 300.000 totali, il resto lo mettono comuni di Saviore e Cevo che la strada potrà riaprire a breve".

Queste le tappe di quanto avvenuto da dicembre ad oggi nel verbale della Provincia:

A seguito di tale evento la strada è stata precauzionalmente chiusa al traffico, mediante emissione di apposita ordinanza provinciale. Successivamente la Provincia ha provveduto ad eseguire, mediante l'impresa che ha in appalto il servizio di manutenzione ordinaria e sgombero neve della zona cui appartiene la S.P. 6, le necessarie opere di disaggio del materiale roccioso in equilibrio instabile ancora presente lungo il versante di distacco, nonché di ripristino delle opere stradali danneggiate. Il crollo ha coinvolto anche la strada comunale che conduce alla località Pozzolo del comune di Cevo, sovrastante alcune decine di metri la strada provinciale, anch'essa chiusa con ordinanza sindacale.

In data 16 gennaio 2018, si è tenuto un sopralluogo congiunto fra tecnici della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Camonica, nonché dei comuni di Cevo e Saviore, finalizzato a verificare le condizioni di sicurezza del versante.

Dal sopralluogo è emersa una condizione di criticità della parete rocciosa per la presenza di alcuni importanti volumi rocciosi disar-

ticolati dal resto dell'ammasso in potenziale equilibrio instabile, come si evince dalla nota geologica di sopralluogo del dott. geol. Luca Albertelli

E' quindi necessario provvedere alla realizzazione di un intervento di mitigazione del rischio di caduta massi mediante un intervento di apposita ordinanza provinciale. Successivamente la Provincia ha provveduto ad eseguire, mediante l'impresa che ha in appalto il servizio di manutenzione ordinaria e sgombero neve della zona cui appartiene la S.P. 6, le necessarie opere di disaggio del materiale roccioso in equilibrio instabile ancora presente lungo il versante di distacco, nonché di ripristino delle opere stradali danneggiate. Il crollo ha coinvolto anche la strada comunale che conduce alla località Pozzolo del comune di Cevo,

anche la strada con ordinanza sindacale.

In data 16 gennaio 2018, si è tenuto un sopralluogo congiunto fra tecnici della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Camonica, nonché dei comuni di Cevo e Saviore, finalizzato a verificare le condizioni di sicurezza del versante.

Dal sopralluogo è emersa una condizione di criticità della parete rocciosa per la presenza di alcuni importanti volumi rocciosi disar-

anch'essa chiusa con ordinanza sindacale.

In data 16 gennaio 2018, si è tenuto un sopralluogo congiunto fra tecnici della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Camonica, nonché dei comuni di Cevo e Saviore, finalizzato a verificare le condizioni di sicurezza del versante.

Dal sopralluogo è emersa una condizione di criticità della parete rocciosa per la presenza di alcuni importanti volumi rocciosi disar-

anch'essa chiusa con ordinanza sindacale.

In data 16 gennaio 2018, si è tenuto un sopralluogo congiunto fra tecnici della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, della Comunità Montana di Valle Camonica, nonché dei comuni di Cevo e Saviore, finalizzato a verificare le condizioni di sicurezza del versante.

Dal sopralluogo è emersa una condizione di criticità della parete rocciosa per la presenza di alcuni importanti volumi rocciosi disar-